


D

C

B

A



取り扱い説明  
 CPU基板上のJP2 (P8-5: 秋月電子の回路図ではJP2とJP3の説明が入れ違っている)を短絡したままリセットすると書き込み待機モードになる。JP2を開放するとEEPROMの容量いっぱい書き込み終了する。  
 JP2を開放したままリセットすると書き込んだデータがRS232Cに出力される。

CPU基板のJP1を切断する。


秋月電子 AE-GYRO基板  
 赤字の定数は試験成績が目的に沿ったもの  
 オリジナルのままでは時定数が短い  
 回路の一部は省略

スイッチは必要時応じて設ける  
 ニックダ4本で4.8V  
 アルカリ3本で4.5V

A0: Hi, A1: Lo, A2: Lo  
 の組み合わせでアドレスは01になる。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	15-Feb-2009	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\...sotsuron.sch	Drawn By:

■回路図■



■ブートモードとJP2, JP3■  
 H8/3664フラットマイコン基板は、基板上のJP2, JP3をOFF(オープン)で「電源をいれる」または、「リセットする」と通常動作モードで起動します。  
 JP2, JP3をON(ショート)で「電源をいれる」または、「リセットする」とブートモードで起動します。  
 JP2, JP3は付属のジャンパーピンを差すとON, 取るとOFFになります。  
 ベーボードのSW1を押すとリセットになります。

JP2, JP3両方	OFF (オープン)	通常動作モード
	ON (ショート)	ブートモード

■I/Oなどの注意■

- 1、P21, P22は、RS232用IC2に接続されています。  
 P21, P22は、汎用I/Oとしては、使用できません。  
 P21はRXDとして使用しない場合入力に設定してください。  
 P22はTXDとして使用しない場合出力に設定してください。
- 2、P85はブートモード設定ピンですので、10KΩでプルダウンされています。
- 3、AVcc (A/D変換アナログ部電源ピン)は、基板上でVCC (5V)に接続されていますので、外部リファレンス電源は使用出来ません。
- 4、P56, P57は、I<sup>2</sup>Cバスインターフェイス用ピンです。通常のI/O出力して使用する場合は、Hレベル出力電圧が、約2.5Vです。他のI/OとはHレベル出力電圧が違いますので注意してください。

■メモリーマップ■  
アドレス空間

